УСТАНОВКА ИОНООБМЕННОЙ ОЧИСТКИ ИО-1 Паспорт 501-ГРУ-01/00.000 ПС

Содержание

1	Общие указания	3
2	Основные сведения об изделии	3
3	Основные технические данные	3
4	Комплектность	4
5	Меры безопасности	5
6	Описание и работа изделия	6
7	Ресурсы, сроки службы и хранения и	
	гарантии изготовителя	
8	Консервация	12
9	Свидетельство об упаковке	12
10	Свидетельство о приемке	13
11	Ограничения по транспортированию	13
12	Учет работы изделия	14
13	Учет технического обслуживания	15
14	Заметки по эксплуатации и хранению	16
15	Перечень ссылочной документации	16
	Лист регистрации изменений	

Установка ионообменной очистки ИО-1 (далее «установка») предназначена для извлечения из промывных вод катионов металлов и анионов, использования этих вод по замкнутому циклу и регенерации ионообменных смол для последующего использования.

Установка может быть также использована для получения деионизованной воды из водопроводной.

- 1 Общие указания.
- 1.1 Перед эксплуатацией установки необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.
- 1.2 Записи в соответствующих разделах паспорта должны производиться чернилами и подписываться ответственным лицом или проставляться личный штамп исполнителя.

2 Основные сведения об изделии.	
Установка ионообменной очистки ИО-1 заводской №	соответствует ТУ
 Дата выпуска	
Изготовитель:	
Адрес:	
Тел/факс :	
3 Основные технические данные.	
3.1 Производительность установки по очистке	
промывных вод, м³/ час0,12-0,15	5
3.2.Габариты ионитовых фильтров:	
внутренний диаметр, мм200)
высота фильтра с катионитом, мм1000)
высота слоя катионита, мм500)
высота фильтра с анионитом, мм1000)
высота слоя анионита, мм500)
высота фильтра с активированным углем, мм400)
высота слоя активированного угля, мм250)
3.3. Масса катионита, кг12,5	5
3.4. Масса анионита, кг10,4	
3.5. Масса активированного угля, кг	3
3.6. Концентрация катионов и анионов в воде	
очищенной на установке, мг/л, не более10)
3.7. Габариты установки, мм 930х650х1830)
3.8. Масса установки без промывной	
воды, кг, не более100)
4 Комплектность.	

- 4.1 Установка с обозначением основных составных частей показана на рис.1.
- 4.2 Комплект поставки должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

таолица т				
		Кол	Габарит	При-
Обозначение	Наименование	-BO	размеры,	меч.
			MM	
501-ГРУ-01/00.000 ПС	Установка ионообменной		930x650x	
	очистки ИО-1	1	1830	

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ								
Б/ч	Трубка	1	D10x400					
Б/ч	Трубка ПВХ 10х2,5	1	8000					
Б/ч	4							
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								
501-ГРУ-01/00.000 ПС	Установка ионообменной очистки ИО-1 Паспорт	1						
501-ГРУ-01/00.000 ПС	Установка ионообменной очистки ИО-1 Схема пневмогидравлическая принципиальная	1	В одной книге					

Комплектовал Контролер ОТК

МΠ

5 Меры безопасности

При работе на установках ионообменной очистки возможно возникновение следующих факторов опасности:

- опасность поражения электрическим током;
- выделение паров вредных веществ;
- ожоги кислотой, щелочью и другими химическими веществами.

В целях исключения воздействия на человека перечисленных факторов, необходимо соблюдение требований безопасности в соответствии с действующими нормами.


- 5.1. К работе на установке допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр согласно приказу № 90 Минздрава России и инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004, а также обученные безопасным приемам и методам труда непосредственно на рабочем месте с проверкой знаний в уставленном порядке, с записью в специальном журнале.
 - 5.2 Производственные помещения должны отвечать требованиям СН и П 2.09.02.
- 5.3 Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, выполненной в соответствии с требованиями ГОСТ12.4.021 и СН и П 2.04.05, обеспечивающей удаление из рабочей зоны вредных паров и аэрозолей до концентрации ниже предельно допустимых, установленных ГОСТ12.1.005.
- 5.4 Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ12.2.003 и ГОСТ12.1.019, эргономическим требованиям по ГОСТ12.2.049.
- 5.5 При эксплуатации установок необходимо соблюдать «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», утвержденные министерством труда и социального развития РФ, действующие с 1 июля 2001 года.

- 5.6 Установки должны быть заземлены в соответствии с ГОСТ 12.1.030.
- 5.7 Электрическое сопротивление между клеммой ЗЕМЛЯ и любой металлической точкой установки должно быть не более 0,1 Ом.
- 5.8 Сопротивление изоляции электрических цепей питания относительно корпуса при 293K(20°C)±5 и относительной влажности 80% должно быть не менее 10 МОм.
- 5.9 При работе на установках соблюдать «Правила пожарной безопасности» согласно ГОСТ 12.1.004 и ППБ 01.90.
- 5.10 Согласно типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты», рабочие должны обеспечиваться халатами хлопчатобумажными по ГОСТ13.4.131 и ГОСТ13.4.132.
 - 5.11 Работа на установке должна проводиться при включенной вентиляции.
- 5.12 Работать только в индивидуальных средствах защиты (халатах хлопчатобумажных и перчатках резиновых), обеспечивающих защиту кожного покрова.
- 5.13 Запрещается открывать крышки фильтрующих колонн при работающих насосах.
- 5.14 Запрещается проводить ремонтные работы при включенной в сеть установке.
- 5.15 Все рабочие должны уметь оказывать первую помощь пострадавшим при отравлении, ожогах кислотой, щелочью и другими химическими веществами, а также при поражениях электротоком.
- 5.16 Работающие на установке должны ежедневно перед началом работы смазывать слизистую оболочку носа, руки и лицо вазелином, ланолином или специальными мазями по рекомендации врачей-дерматологов.
- 5.17 После окончания работы работающие должны тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом и смазать мазью.
- 5.18 Вблизи рабочих мест должны всегда находиться 3%-ный раствор борной кислоты или слабый раствор уксуса для нейтрализации щелочи и 3%-ный раствор питьевой соды для нейтрализации кислоты.
- 5.19 При ожоге крепкими кислотами и щелочами надо в течение 15-20 минут обмывать кожу струей чистой воды из водопровода, после чего на обожженный участок кожи положить бинт с примочкой; при ожогах кислотами из раствора соды, а при ожогах щелочью из слабого раствора уксусной или борной кислоты
- 5.20 При появлении признаков отравления, пострадавшего, после оказания первой помощи, надо немедленно доставить в медпункт.
- 5. 5.21 Не разрешается хранить питьевую воду и принимать пищу на рабочих местах.6.1 Устройство и принцип работы (см. рисунки 1,2).

6 Описание и работа изделия.

Установка ионообменной очистки ИО-1 включает в себя каркас поз.1 (см. рис.1), на котором смонтированы 3 колонны:

- -колонна с катионитовой смолой КУ-2 поз.2 для очистки воды от тяжелых металлов;
- -колонна с анионитовой смолой АВ-17 поз.3 для очистки воды от анионов.
 - -колонна с активированным углем поз.4 для очистки воды от органических примесей.






Рис. 2

Схема гидравлическая установки ионообменной очистки промывных вод ИО-1

На каркасе установлен также мембранный насос поз.5 с

электрическим или пневматическим приводом и блок подготовки воздуха или блок управления электроприводом.

На трубе поз.6 каркаса установлены клапаны поз.7 с ручным управлением.

Насос, колонны и клапаны соединены между собой трубопроводами поз.8.

При соответствующей настройке клапанов поз.7 насос поз.5 прогоняет промывную воду через трубопроводы поз.8 и последовательно через колонны поз.4,2,3. Проходя через колонны вода очищается от органических примесей, катионов тяжелых металлов и анионов, и очищенная выходит из колонны поз.3 через клапан поз.7 (К9).

Регенерация смолы осуществляется следующим образом:

регенерирующий раствор насосом поз.5 прокачивается через соответствующую колонну, в которой осуществляется регенерация. Затем насосом через эту же колонну прокачивается дистиллированная вода для промывки смолы.

- 6.2. Состав и описание электрооборудования (только для установок, оснащенных мембранным насосом с электрическим приводом).
 - 6.2.1. Состав электрооборудования электродвигатель насоса
 - M1 4AA56B4У3 P=0,25 кВт; n = 1500 об/мин.электрошкаф;
 - 6.2.2 Питание от сети переменного тока 380 В, 50 Гц, 35 А.
 - 6.3. Подготовка к работе.

После расконсервации установку доставить на рабочее место и заземлить.

Подвести сжатый воздух к блоку подготовки воздуха давлением не более 0,6 Мпа или подключить электрошкаф к электросети.

Подсоединить к насосу гибкую трубку с наконечником (из комплекта инструмента и принадлежностей). Конец трубки поместить в тару с жидкостью, которую будут подавать на установку.

Подсоединить к клапану К9 (см. схему пневмогидравлическую принципиальную) гибкую трубку и конец её поместить в тару для сбора жидкости с установки.

Для включения насоса с пневматическим приводом необходимо редукционным клапаном блока подготовки воздуха установить давление 0,20-0,25 МПа (2,0-2,5 кГс/см²).

6.4. Очистка промывной воды.

Открыть клапаны K1 и K2. Все остальные клапаны должны быть закрыты.

Включить насос поз.5 (см. рис.1.), который будет подавать воду в колонну поз.4. При появлении воды в клапане К2 закрыть этот клапан и открыть клапаны К3 и К5.

При появлении воды в клапане К5 закрыть этот клапан и открыть клапаны К6 и К8.

При появлении воды в клапане К8 закрыть этот клапан и открыть клапан К9.

Установка готова для очистки промывной воды.

После окончания работы выключить насос поз.5, закрыть клапаны К1, К3, К6 и К9.

6.5. Регенерация смол.

6.5.1. Регенерация смолы в колонне поз.2 осуществляется серной кислотой (100г/л), которую размещают в канистре из комплекта поставки.

Регенерацию осуществлять следующим образом:

Поместить гибкий шланг от клапана К10 в пустую канистру и открыв клапаны К5 и К10 слить жидкость из колонны поз.2 самотеком.

Поместить гибкий шланг насоса поз.5 в канистру с серной кислотой и закрыть все клапаны кроме К4 и К5.

Включить насос поз.5, который будет подавать раствор серной кислоты в колонну поз.2.

При появлении жидкости в клапане К5 закрыть этот клапан и открыть клапан К10.

Раствор серной кислоты, протекая через колонну поз.2, производит регенерацию находящейся в ней смолы.

После проведения регенерации отключить насос поз.5, открыть клапан К5 и слить жидкость из колонны самотеком.

Поместить конец гибкого шланга насоса поз.5 в тару с дистиллированной водой и включить насос поз.5.

При появлении воды в клапане К5 закрыть этот клапан.

Прокачивая дистиллированную воду через колонну, промыть находящуюся в ней смолу.

После окончания промывки отключить насос поз.5, открыть клапан К5 и слить воду из колонны поз.2 самотеком.

6.5.2. Регенерация смолы в колонне поз.3 осуществляется раствором едкого натра (40г/л).

Регенерацию осуществлять следующим образом:

Поместить гибкий шланг от клапана К9 в пустую канистру и открыв клапаны К8 и К9 слить жидкость из колонны поз. 3 самотеком.

Поместить гибкий шланг насоса поз.5 в канистру с раствором едкого натра и закрыть все клапаны, кроме К7 и К8.

Включить насос поз.5, который будет подавать раствор едкого натра в колонну поз.3.

При появлении жидкости в клапане К8 закрыть этот клапан и открыть клапан К9.

Раствор едкого натра протекая через колонну поз.3, производит регенерацию находящейся в ней смолы.

По окончании регенерации отключить насос поз.5, открыть клапан К8 и слить жидкость из колонны самотеком.

Поместить конец гибкого шланга насоса поз.5 в тару с дистиллированной водой и включить насос.

При появлении воды в клапане К8 закрыть этот клапан.

Прокачивая дистиллированную воду через колонну поз.3, промыть находящуюся в ней смолу.

По окончании промывки отключить насос поз.5, открыть клапан К8 и слить воду из колонны поз.3 самотеком.

7 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

7.1	Ресурс изд	елия до пер	вого кап	итально	го ремоі	нта состав	ляет
не менее	2000 часов	в течение о	срока слу	ужбы <u>3</u>	лет, в т	гом числе	срок
хранения	12 месяце	в в помещ	ении с	регулир	уемыми	парамет	рами
атмосфер	ы в заводско	ой упаковке.	Межре	монтный	і ресурс		
при	рем	онте в течен	ние срока	а службь		лет.	

Хранить установки разрешается только в защищенных от влияния внешней среды помещениях, обеспечивающих сохранение качества и товарного вида. Группа условий хранения 5 по ГОСТ 15150.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

7.2 Гарантии изготовителя

- 7.2.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность установки в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации.
- 7.2.2 Начало гарантийного срока исчисляется со дня пуска установки в эксплуатацию, но не позднее 2-х месяцев со дня отгрузки (продажи) установки потребителю.

Все работы по консервации, расконсервации и переконсервации линий должны быть отражены в таблице 2.

Таблица 2 - Консервация

1 0	таолица 2 - консервация								
Дата	Наименование работы	Срок действия,	Должность,						
	·	годы	фамилия, подпись						
			, , , ,						

Примечание – Первую запись делает изготовитель изделия и она является свидетельством о консервации, а последующие записи делают при эксплуатации и ремонте.

9 Свидетельство об упаковке

упакована согласно т (предприятие –		н-
ным в деиствующей т	ехнической документации.	
должность	личная подпись	расшифровка подписи
год, месяц, число		

Установка	и ионообменн	ной очисткі	1 ИО-1	заводской	номер
ИЗГ	отовлена и п	ринята в со	ответстви	и с обязате	ельными
требованиями г	осударственнь	их стандартс	в, действ	ующей техн	нической
документации и	признана годн	ой к эксплуат	ации.		
_					
Начальник ОТК _		<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
МΠ	Личная подпись	ь расшифров	ка подписи	год. месяц. ч	исло

11. Ограничение по транспортированию

- 11.1. Транспортирование вне предприятия-изготовителя производится в заводской упаковке (таре) по железной дороге в крытых вагонах или в закрытых автомашинах. При транспортировке не допускаются удары, резкое торможение, толчки, должны выполняться требования предупредительных знаков и надписей, нанесенных на упаковочном ящике.
- 11.2 При транспортировании обеспечить надежное закрепление тары.
- 11.3. При получении установки следует убедиться в отсутствии на упаковочной таре признаков транспортных повреждений.
- 11.4. После транспортирования установки при отрицательных температурах перед включением установку выдержать в течение 24 часов при нормальных условиях.
- 11.5. Транспортирование установки в распакованном виде производить только на поддоне согласно схеме на рисунке 2, подложив под трос деревянные прокладки в местах его соприкосновения с деталями установки.

12 Учет работы изделия

- 12.1 Учет работы изделия проводится с момента испытания установки после изготовления.
- 12.2 Учет работы изделия производить путем занесения в таблицу 3 данных. (Учет работы изделия проводить в единицах измерения, принятых для ресурса).

Таблица 3 – Учет работы изделия

Д		В	ремя					
a T a	Цель работы	Начала	Ок онч ани я	Про- должи- тель- ность работы	Нара После последн его ре монта	ботка С нача- ла экс- плуата- ции	Кто про- водит работу	Долж- ность, Фами- лия и подпи сь

- 13.1 Все работы по техническому обслуживанию установки должны быть отражены в таблице 4.
- 13.4 Для проведения ремонта в условиях изготовителя заказчик обязан предоставить ксерокопию заполненной таблицы 13 в качестве приложения к письменному уведомлению о необходимых ремонтных работах

Таблица 14 – Учет технического обслуживания

п	D	Hana	£	0			П
Д	Вид технического		ботка	Основание		,фамилия	При-
a	обслуживания	После	С начала	(наименован	поді	ПИСЬ	меча
Т		послед-	эксплуата	ие, номер,	_		ние
а		него	ции	дата	Выпол-	Прове-	
		ремонта		документа)	нившего	рившего	
					работу	работу	

Установка ионообменной очистки ИО-1 может работать в комплексе с линиями струйной химической обработки в производстве печатных плат, с линиями гальванических покрытий или автономно (производство деионизованной воды).

Установка ионообменной очистки ИО-1 может храниться в закрытых помещениях в заводской упаковке.

15 Перечень ссылочной документации.

Обозначение документа,	Номер раздела, подраздела,
на который дана ссылка	пункта, подпункта, перечисления,
,	приложения, в котором дана
	ссылка
ΓOCT12.0.004-90	5.1
Приказ № 90 Минздрава	
России	5.1
СНиП 2.09.02-85	5.2
ΓΟCT 12.4.021-75	5.3
СНиП 2.04.05-86	5.3
ΓΟCT 12.1.005-88	5.3
ΓΟCT 12.2.003-91	5.4
ΓΟCT 12.1.019-79	5.4
ΓΟCT 12.2.049-80	5.4
Межотраслевые правила	
по охране труда при	
эксплуатации	
электроустановок	5.5
ГОСТ 12.1.030-81	5.6
ΓΟCT 12.1.004-91	5.9
ППБ 01.90-93	5.9
ГОСТ 13.4.131-83	5.10
ГОСТ 13.4.132-83	5.10
ΓΟCT 15150-69	7.1

Лист регистрации изменений

	Но	мера листо	в (страни	11)			Ф.И.О.и
Изм.	Изме- ненных	Заме- ненных	Но вых	4) Аннули -рован- ных	Всего листов (страниц) в документе	Распоряжение о введении в действие изменения и даты	подпись ответств енного и дата